



Događaj:	Primjećeno oštećenje gume na nosnom točku
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	16.12.2018. godine, 15:40 LT, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- Avion
Opis događaja:	<p>Podnositelj izvještaja je naveo:</p> <p>Nakon parkiranja vazduhoplova, kontrolor opsluge je uočio oštećenje lijeve gume nosnog točka vazduhoplova. Odmah je obavjestio kapetana vazduhoplova, izvršili su mjerjenje dubine oštećenja i po odluci kapetana vazduhoplova putnici su ukrcani u drugi vazduhoplov. Kapetan vazduhoplova je odmah pozvao mehaničare avio kompanije. Nakon izvjesnog vremena, kompanija je odlučila da putnike otpremi drugim vazduhoplovom. Po dolasku mehaničara izvršena je zamjena gume na vazduhoplovu.</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	
Preduzete mjere:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aerodrom je obavjestio BHDCA o ovom događaju. Mehaničari avio kompanije su izvršili pregled oštećene gume, te je donijeta odluka da putnici pređu u drugi avion. Izvršena je zamjena oštećene gume na predmetnom vazduhoplovu.</li><li>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</li></ol>

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	3D prema ICAO-u  Ovaj događaj nije imao uticaj na bezbjednost letenja (safety) ali je prouzrokovao smetnje. Ovakva vrsta događaja se rijetko dešava.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	BHDCA nema mjere prevencije za ovaj događaj.
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	