



Događaj:	Mačka na PSS
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	06.11.2018. godine, 10:44 LT, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- Vazduhoplov - Mačka
Opis događaja:	<p>Podnositelj izvještaja je naveo:</p> <p>Neposredno prije polijetanja vazduhoplova, kontrola letenja obavjestila aerodromsko osoblje da se istočno od PSS nalazi pas ili mačka. Aerodromski službenik se brzo uputio vozilom na lokaciju istočno od PSS oko 100m sjeverno od spojnica A, uočio mačku i otjerao je prema obodnom kanalu. Nakon ove dvominutne intervencije, vazduhoplov je bezbjedno poletio.</p> <p>Na pitanje koji su mogući uzroci događaja, podnositelj izvještaja je naveo sledeće:</p> <p>“Sitna oštećenja na ogradi i između ograde i tla, koja se periodično pojavljuju zbog slijeganja tla ili životinje prokopaju tlo ispod ograde.”</p> <p>Na pitanje šta je bilo moguće uraditi da se ovakav događaj izbjegne, podnositelj izvještaja je naveo:</p> <p>“Iako se redovno svako novo oštećenje ili pojava rupa u tlu ispod ograde saniraju, potrebno je planirati betoniranje cokla duž ograde, kako životinje ne bi mogle kopati rupe i prolaziti ispod ograde.”</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aerodrom je obavjestio BHDCA o ovom događaju. Kao mjere prevencije aerodrom je naveo: <ul style="list-style-type: none"> -da je potrebno nastaviti sa obilascima manevarskih površina na 30 minuta prije slijetanja i polijetanja, sa ciljem provjere da nema prisutnih životinja; -takođe, potrebno je popraviti sva uočena i najmanja oštećenja i zatvoriti rupe ispod ograda; -planiranje sredstava za betoniranje cokla duž cijele ograda perimetra u nadležnosti aerodromskog operatora. 2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>3E prema ICAO Bez uticaja na bezbjednost letenja (safety). Ovakva vrsta događaja dešava se rijetko.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Nastaviti sa obilascima manevarskih površina na 30 minuta prije slijetanja i polijetanja vazduhopova, sa ciljem provjere da nema prisutnih životinja. Popraviti sva uočena i najmanja oštećenja i zatvoriti rupe ispod ograda. Betonirati cokle duž ograda, kako životinje ne bi mogle kopati rupe i prolaziti ispod ograda.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,