



Događaj:	Otpuštanje kočnica prije datog znaka da su podmetači postavljeni
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	15.06.2018. godine, 06:00 UTC, aerodrom
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	- Avion
Opis događaja:	<p>Podnositelj izvještaja je naveo:</p> <p>Dana 15.06.2018. godine kontrolor opsluživanja, primjetio je da je kapetan otpustio kočnice, a da mu prije toga nije dao znak da su podmetači postavljeni.</p> <p>Kao rezultat toga je uslijedilo pomjeranje vazduhoplova unazad, srećom bez ikakvih posledica.</p> <p>Kapetan vazduhoplova, predstavnik avio prevoznika su upoznati sa propustom koji je kapetan napravio.</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	
Preduzete mjere:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aerodrom je o ovom događaju obavjestio BHDCA.</li><li>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu ovog događaja.</li></ol> <p>Stručno lice SMD-a je o ovom izvještaju obavjestilo predstavnika predmetne avio-kompanije i zatražilo da se isti izjasne u vezi ovog događaja. Predmetna avio-kompanija smatra da je mogući uzrok ovog događaja stanje žurbe.</p>

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	3D prema ICAO-u  Što se tiče ozbilnosti u ovom konkretnom slučaju nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti letenja (Safety). Ovo je događaj koji se rijetko dešava.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	BHDCA nema mjere prevencije za ovaj događaj.
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović,